

# 安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	内蒙古恒东集团汇隆煤炭有限责任公司煤矿安全现状评价		
	行业类别	第一类 1a	报告提交时间	2020.4.15
	项目简介	<p>1、煤矿名称：内蒙古恒东集团汇隆煤炭有限责任公司煤矿；</p> <p>2、地 址：内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗龙口镇；</p> <p>3、矿区面积：7.627km<sup>2</sup>；</p> <p>4、采矿证生产能力：300 万吨/年；</p> <p>5、企业类型：有限责任公司；</p> <p>6、法定代表人：王宏伟；</p> <p>7、矿 长：杨子荣；</p> <p>8、营业执照统一社会信用代码：9115062205390402XN（营业期限：自 2012 年 09 月 04 日至长期）；</p> <p>9、采矿许可证：C1500002013011110128811（有效期限：贰拾玖年，自 2013 年 1 月 22 日至 2042 年 1 月 22 日）；</p> <p>10、安全生产许可证号：（蒙）MK 安许证字[2017K351]（有效期：2017 年 9 月 2 日至 2020 年 9 月 2 日）。</p>		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	王晓华	技术负责人	孔凡平
	过程控制负责人	唐晓娟	报告编制人	王晓华 刘轶群
	报告审核人	李茂刚	安全评价师	王晓华 卢广灿 丁永民 李耀 王松森 刘轶群 乔永良
	注册安全工程师	乔永良 刘轶群 孔凡平	技术专家及技术人员	无
评价活动主要信息	安全评价类型	现状评价		
	到现场开展评价工作人员	王晓华 刘轶群		
	到现场开展评价工作时间及主要任务	2019 年 9 月 7-8 日，查看生产系统及辅助系统，调查地面设施及采场、排土场设施，现场收集资料。2020 年 3 月 28 日，对检查问题的整改情况进行复查。		

现场照片





备注及其他信息 无

内蒙古恒东集团汇隆煤炭有限责任公司煤矿

## 安全现状评价报告

法定代表人：赵志林













技术负责人：孔凡平

项目负责人：王晓华






## 评价人员

	姓名	级别	资格证书号	从业登记 编号	签字
项目负责人	王晓华	一级	0800000000100569	004586	
项目组成员	卢广灿	一级	0800000000103821	000220	
	丁永民	二级	0800000000206773	012781	
	李耀	二级	S011011000110192000306	020036	
	王松森	三级	0800000000305183	014636	
	乔永良	三级	1500000000301774	025609	
	刘铁群	三级	1600000000300113	028853	
报告编制人	王晓华	一级	0800000000100569	004586	
	刘铁群	三级	1600000000300113	028853	
报告审核人	李茂刚	一级	0800000000103346	000219	
过程控制负责人	唐晓娟	一级	S011011000110191000024	028881	
技术负责人	孔凡平	一级	0800000000100555	003515	



附表2

现场工作人员报告表

机构名称	世纪万安科技（北京）有限公司		证书编号	APJ-（国）-294	法人代表	赵志林
煤矿名称	内蒙古恒东集团孔隆煤炭有限公司 责任公司煤矿		项目名称	内蒙古恒东集团孔隆煤炭有限公司 煤矿安全现状评价		
此报告服务的安全行政许可名称			安全生产许可证			
现场工作时间	2019年9月8日					
赴现场评价师	王晓华、刘铁群					
姓名	评价师证书号	专业	编写章节	现场签名		
王晓华	080000000100561	电气	第三章	王晓华		
刘铁群	160000000300113	采矿	第四章	刘铁群		
煤矿矿长	杨子荣	签名	杨子荣			
煤矿接待人员	张凯鸽	签名	张凯鸽			
煤矿盖章						


- 重要说明：1、此报告表必须全部如实填写，本人签名。  
 2、煤矿负责核实评价机构人员真实性，评价公司所填写信息不真实，会导致该报告关联的煤矿安全行政许可项目的撤销。  
 3、该报告表为评价报告必备附件，随报告网上公开。



### 安全评价机构安全评价工作业绩表

项目编号: 011914JXD

项目完成时间: 2020年4月15日

机构名称		世纪万安科技(北京)有限公司		合同编号		011914J	
评价项目概况							
项目名称		内蒙古恒东集团亿隆煤炭有限责任公司安全现状评价		所在地区		内蒙古自治区鄂尔多斯市	
评价类别		预评价 <input type="checkbox"/> 验收评价 <input type="checkbox"/>		现状评价 <input checked="" type="checkbox"/> 其他安全评价 <input type="checkbox"/>			
项目审批机关		内蒙古自治区能源局		职工人数		—	
是否属跨省建设项目		是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		销售额		—	
是否生产剧毒化学品		是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		资产总额		—	
所属业务类别(代码)				是否生产剧毒化学品		是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	
第一类 1a							
参加评价人员情况							
姓名		职业资格证书编号		资质等级		承担的主要工作	
王皓辉		0800000000100569		一级		项目负责人	
卢广灿		0800000000/0821		一级		项目组成员	
丁永昆		080000000020673		二级		项目组成员	
李耀		S011011000/1019200306		二级		项目组成员	
王松森		0800000000305183		三级		项目组成员	
乔永良		150000000030774		三级		项目组成员	
刘铁群		160000000030013		三级		项目组成员	
评价人员是否到现场勘查		是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		是否能够如实反映安全状况		是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
是否在规定的时间内完成评价报告		是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		评价人员是否遵守执业准则和职业道德		是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
指出项目的安全隐患多少项		7		提出隐患治理建议措施多少项		7	
被评价单位意见和建议		 (盖章) 2020年4月20日					

注: 1. 此表由安全评价机构对所有完成的安全评价项目均应填写。  
 2. 要填写工整, 内容完整, 及时归档